

**KM SABUK NUSANTARA 35****REPAIR LIST DOCKING 2026**

POSISI	ITEM	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
TOP DECK	TANDON AIR	SUDAH TIPIS DAN BOCOR	GANTI BARU
	LAMPU SOROT LED	GANTI BARU	PADAM
	LAMPU HIAS WARNA WARNI	PENAMBAHAN DAN PERBAIKAN KELISTRIKAN	PADAM DAN SEBAGIAN SUDAH TIDAK TERANG
ANJUNGAN	WIND SPEED	PEMASANGAN BARU	TIDAK ADA DI ANJUNGAN
	ECHO SHOULDER	PEMASANGAN BARU	TDKB ERFUNGSI
	RADAR	GANTI BARU	TDK AKURAT
	CLEAR VIEW SCREEN	PERBAIKAN	AIR MASUK SAAT DIHIDUPKAN
	AIS	GANTI BARU	LAYAR SDH TDK JELAS DAN DAYA DETEKSI KAPAL KURANG JAUH
	HT SAMYUNG	GANTI BARU	RUSAK
	CLINOMETER	GANTI BARU	TIDAK AKURAT
	TEROPONG	GANTI BARU	PENGLIATAN BURAM SAAT DIGUNAKAN
	ECDIS	PENAMBAHAN	TDK ADA DIKAPAL
	PETA	PERMINTAAN BARU	KONDISI SDH KOTOR DAN SOBEK
	PLAFON	PERBAIKAN	KONDISI BOLONG
	SENSOR KEMUDI	PERBAIKAN DAN GANTI BARU POTENSIO	INDIKATOR KEMUDI LONCAT LONCAT
	KURSI	PERMINTAAN BARU 2	TIDAK ADA



PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO

Jl. Gubeng Kertajaya IXC No. 38A Surabaya 60286

Telp : 031 – 5016459

Email : slg.surabaya@gmail.com

GANGWAY ANJUNGAN			
AKOMODASI PERWIRA	PINTU KAMAR MANDI	PENAMBAHAN PINTU KAMAR MANDI	KONDISI KAYU RUSAK
	LAMPU PENERANGAN	PERBAIKAN	LAMPU PADAM DI SAMPING KIRI
	GRANDEL PINTU KAMAR MANDI	PENAMBAHAN BARU	TIDAK ADA
GANGWAY RUANG PENUMPANG			



PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO

JL. Gubeng Kertajaya IXC No. 38A Surabaya 60286

Telp : 031 – 5016459

Email : slg.surabaya@gmail.com

PESSENGER ROOM	DINDING (PVC)	PERBAIKAN DAN GANTI DINDING (PVC)	DINDING (PVC) RUSAK DAN BOLONG
	LEMARI LIFEJACKET	PERBAIKAN DAN DIBUATKAN DINDING (PVC)	KEADAAN RUSAK DAN LEPAS
	LAMPU LED	GANTI LAMPU LED	LAMPU PADAM DAN BERKEDIP KEDIP
	RUBBER PACKING MAINHOLE FRESH WATER	DI BUATKAN RUBER PACKING	TIDAK ADA RUBER PACKING
	DINDING P/S	PERBAIKAN DAN GANTI BARU DINDING P/S	KEADAAN RUSAK
	PLAT DI BALIK DINDING KANAN	GANTI PLAT	PLAT BERLOBANG DAN SUDAH TIPIS
	TUTUP PERANGINAN	PERBAIKAN DALAM PEMASANGAN	KONDISI TIDAK BISA DI PASANG KEMBALI / TIDAK PRESISI DENGAN PLAFON
RUANG MENYUSUI			
RUANG MEDIS			
MUSHOLLA	PEMBUANGAN AIR WUDHU	PERBAIKAN	PEMBUNGAN AIR TIDAK LANCAR



PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO

JL. Gubeng Kertajaya IXC No. 38A Surabaya 60286

Telp : 031 – 5016459

Email : slg.surabaya@gmail.com

	GRANDEL PINTU	GANTI BARU	TIDAK ADA GRANDEL PINTU
	EEBD	GANTI BARU	SDH ROBEK/RUSAK
	FIRE EXTINGUISHER	ANNUAL	EXPIRED
	PYRO TEKHNIK	PENAMBAHAN MELENGKAPI	KURANG
AKOMODASI ABK	PINTU KAMAR MANDI	GANTI BARU	PINTU TIDAK ADA GRANDEL
	DINDING LUAR KAMAR MANDI	GANTI BARU	DINDING LUAR KAMAR MANDI RUSAK
	DINDING (PVC)	PERBAIKAN DAN GANTI BARU	DINDING RUSAK DAN BOLONG
	VINYL LANTAI	PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN	VINYL LANTAI SEBAGIAN TERLEPAS DAN TIDAK ADA
	BAUT PINTU KEDAP AIR	PENAMBAHAN BAUT	BAUT TIDAK ADA
	RABER PACKING PINTU KEDAP AIR P/S	PERBAIKAN DAN GANTI BARU	RUBER PACKING SUDAH KERAS
FORE CASTLE	DUDUKAN FAIRLEAD	PERBAIKAN	TEMPAT DUDUKAN FAIRLEAD KROPOS
	FAIRLEAD P/S	PERBAIKAN	FAIRLEAD TIDAK BERPUTAR
	MANHOLE	PERBAIKAN	MANHOLE BERLUBANG
	SOPEP	PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN BESERTA ISINYA	TUTUP TIDAK ADA BESERTA ISI SOPEP
	KAMPAS WICHLAS KANAN DAN KIRI	GANTI BARU	KAMPAS WINCH KANAN DAN KIRI
	TEMPAT DUDUK OPERATOR CRANE	DI BUATKAN TEMPAT DUDUK OPERATOR BESERTA KANOPI	TEMPAT DUDUK CUMA TIANG DAN KAYU



PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO

JL. Gubeng Kertajaya IXC No. 38A Surabaya 60286

Telp : 031 – 5016459

Email : slg.surabaya@gmail.com

	WIRE CRANE	PERGANTIAN WIRE CRANE	PEREMAJAAN WIRE DEREK
	DUDUKAN LIFEBOUY	PERBAIKAN	PATAH
DAPUR	GRANDEL PINTU	GANTI BARU	TIDAK ADA
	KERAMIK	GANTI BARU	PECAH
LAMBUNG DALAM	DECK 1 KANAN	GANTI PLAT	SUDAH PENAMBALAN MASIH BOCOR
	DECK 1 KIRI	PEMERIKSAAN TEST	TEST
LAMBUNG LUAR	DAPRA SEBELAH KANAN	GANTI BARU 12 PCS	RUSAK
	DAPRA SEBELAH KIRI	GANTI BARU 12 PCS	RUSAK
	LIFE RAFT	KANAN\KIRI	EXPIRED
	HRU	KANA / KIRI	EXPIRED



PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO

JL. Gubeng Kertajaya IXC No. 38A Surabaya 60286

Telp : 031 – 5016459

Email : slg.surabaya@gmail.com

TOILET PASSENGER	GRANDEL PINTU	GANTI BARU	TIDAK BISA TERTUTUP SECARA BAIK
	WASHTAFEL	DIPERLANCAR PEMBUANGAN AIR	AIR TIDAK BISA LANCAR DALAM PEMBUANGAN
	BAK MANDI LAKI LAKI	PERBAIKAN	BAK TIDAK KEDAP AIR, BOCOR
GANGWAY BURITAN	GANGWAY SEKOCI KE ANJUNGAN	PERGANTIAN ANAK TANGGA KANAN	ANAK TANGGA BERLOBANG DAN KROPOS
Tanki Tanki	SEKAT BALLAST	PERBAIKAN SEKAT BALLAST	SEKAT TIDAK ADA
	PLAT LANTAI BALLAST 3	PERBAIKAN DAN GANTI PLAT LANTAI DAN DIBUATKAN TUTUP MANHOLE BALLAST P/S S/S DAN RUBER PACKING	PLAT LANTAI KAMAR OILER JEBOL DAN TUTUP MANHOLE TIPIS
STEERING ROOM	LANTAI STEERING	GANTI BARU	BOCOR SISA DOCK KEMARIN



PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO

Jl. Gubeng Kertajaya IXC No. 38A Surabaya 60286

Telp : 031 – 5016459

Email : slg.surabaya@gmail.com

MAIN DECK	TANGGA KE ACCOMDATION	PERBAIKAN	TANGGA DAN ANAK TANGGA KROPOS
	TUTUP MANHOLE BALLAST P/S	GANTI BARU	TUTUP MANHOLE SUDAH TIPIS DAN KROPOS BESERTA RUBER PAKCING
	PLAT MAIN DECK	GANTI BARU	PLAT MAINDECK DEKAT TUTUP MANHOLE BALLAST SUDAH TIPIS
	KAYU PENUTUP PALKA	GANTI BARU	SEBAGIAN SUDAH KROPOS DAN PATAH
	RALLING PENGAMAN GANGWAY P/S	GANTI BARU	RALLING PENGAMAN PATAH
	PERANGINAN	PERBAIKAN	PERANGINAN DI BAWAH TANGGA SEBELAH KIRI PATAH
	SIKU PLAT BULWALK P/S	PERBAIKAN	SIKU PLAT SUDAH PATAH DAN KROPOS
	GANGWAY KANAN DAN KIRI	PERBAIKAN DAN GANTI WIRE	REPAIR
PALKA	DINDING SEKAT BALLAST 1 DAN PALKA	PERBAIKAN	DINDING BERLOBANG
	PLAT LANTAI PALKA	PERBAIKAN DAN GANTI BARU	PLAT LANTAI SUDAH TIPIS DAN KROPOS
	RUBER PACKING MANHOLE	GANTI BARU	RUBER PACKING MANHOLE DI PALKA TIDAK ADA
	KAYU PENUTUP PALKA	GANTI BARU	SEBAGIAN SUDAH KROPOS DAN PATAH
BURITAN	TEMPAT LAMPU JALAN BURITAN	PERBAIKAN DAN DIBUATKAN TEMPAT DUDUKAN LAMPU	TIDAK ADA TEMPAT DUDUKAN LAMPU JALAN
	FAIRLEAD P/S	PERBAIKAN	FAIRLEAD TIDAK BERPUTAR
• Inclining Test • UT Lunas setelah Sand Blast			



PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO

Jl. Gubeng Kertajaya IXC No. 38A Surabaya 60286

Telp : 031 – 5016459

Email : slg.surabaya@gmail.com

NB = Recommend KSOP

•

NB: - Keseluruhan dilakukan pengamatan untuk semua ITEM

- Untuk yang tidak tercantum dalam list kita koreksi sambil berjalan

- Bila ada perubahan rencana lain bisa di lakukan di docking area



TOBELO, 16 JULI 2026
Yang membuat laporan,

MUALIMI