

MOHON UPDATE KONDISI PERMESINAN SERTA PESAWAT POMPA DAN SISTEM PERPIPAAN**NAMA KAPAL : CARAKA JAYA NIAGA III-11****HARI/TANGGAL : 20 FEBRUARI 2026****KONDISI ME**

Nama item	Kerusakan	Rekomendasi perbaikan/repaire	Keterangan
MAIN ENGINE I	-	-	NORMAL (BAGUS)

KONDISI AE /GENERATOR

AE/GENERATOR I	-	-	NORMAL (BAGUS)
AE/GENERATOR II	-	-	DI BENGKEL (SURABAYA)
AE/GENERATOR III	-	-	NORMAL (BAGUS)
GZ BESAR	-	-	NORMAL (BAGUS)
GZ KECIL	-	-	NORMAL (BAGUS)

PESAWAT POMPA

BALAST PUMP	-	-	NORMAL (BAGUS)
GS PUMP	-	-	NORMAL (BAGUS)
POMPA CELUP	-	-	NORMAL (BAGUS)
FIRE PUMP	-	-	NORMAL (BAGUS)
FW PUMP ME NO. 1	-	-	NORMAL (BAGUS)
FW PUMP ME NO. 2	KEROPOS PADA POMPA	REPAIR / BARU	TIDAK BAGUS
SW PUMP ME NO.1	-	-	NORMAL (BAGUS)
SW PUMP ME NO.2	ELMOT HARUS DIGULUNG ULANG	REPAIR	TIDAK BAGUS
PUMP SUPPLY BBM ME NO.1	-	-	NORMAL (BAGUS)
PUMP SUPPLY BBM ME NO.2	ELMOT HARUS DIGULUNG ULANG	REPAIR	TIDAK BAGUS

STNDBY OLI PUMP ME	-	-	NORMAL (BAGUS)
PUMP TRANSFER BBM	-	-	NORMAL (BAGUS)
STERRING PUMP	-	-	NORMAL (BAGUS)

SISTEM PERPIPAAN

PIPA FW PUMP ME	-	-	NORMAL (BAGUS)
PIPA SW PUMP ME	PIPA IN/OUT KEROPOS	REPAIR	SUDAH DIKLEM + KARET
PIPA SW PUMP AE	PIPA IN KEROPOS	REPAIR	DIKARET
FIRE PUMP	PIPA EX KEROPOS	REPAIR	DIDEVCON_ + DICOR
BALLAST	VALVE BALLAST IN NO. 2 KANAN TIDAK BISA	REPAIR	YANG LAINNYA NORMAL

SISTEM KELISTRIKAN /ELECTRICAL

PANEL SW PUMP ME NO.2	HARUS DICEK	REPAIR	TIDAK NORMAL
PANEL FIRE PUMP	HARUS DICECK	REPAIR	TIDAK NORMAL
PANEL SUPPLY PUMP BBM ME NO.2	HARUS DICEK	REPAIR	TIDAK NORMAL

DIKETAUI	MENEGETAHUI
<u>Kkm/masinis I</u>	<u>Port enginer</u> Joko purwanto

Note; bila ada kekurangan nama item bisa di tambahkan / lampirkan