



BERITA ACARA PERMINTAAN ELECTRICIAN

Nama Kapal :KM.SABUK NUSANTARA 114

Pangkalan :MERAUKE

Tanggal Pengajuan :04/08/2026

Departement : ENGINE

Pada Tanggal 4 Agustus 2026 Telah Terjadi Kendala Pada Sensor Main Engine Sebelah Kiri Masalah Bermula Saat Kapal Akan Melakukan Olah Gerak Sandar Di Pelabuhan Wanam Terjadi Kendala Pada Sensor ME Kiri Yg Tidak Terbaca Sehingga Menyebabkan Kurang Maksimalnya Proses Olah Gerak Dan Cukup Mebahayakan Karena Tidak Dapat Membaca/Memantau ME Kiri. Mohon Untuk Didatangkan Electrician Setibanya Kapal Di Hombase Untuk Dilakukan Pengecekan Atau Perbaikan Jika Di Perlukan Untuk Keselamatan Dan Kelancaran Di Kapal Agar Tidak Menghambat Operasional Kapal.

Demikian Berita Acara Dibuat Dengan Sebenarnya Dan Supaya Agar Digunakan Dengan Sebaik-Baiknya.

Mengetahui



Rachman Syarif
KKM

Wanam, 4 Agustus 2026
Yang membuat



Bangkit Resza
Masinis II