




REPAIR DOCK, DECK CAMARA NUSANTARA 4 2026

NO	NAMA	FOTO	KETERANGAN
1.	Sisi luar kapal		1 .Blasting dan pengecatan lambung luar dan pengecatan ulang area lambung kapal bawah air 2. Pengecatan plat kapal sisi luar
2.	Gyro compass		Gyro Compass error , membutuhkan teknisi untuk perbaikan alat tersebut
3.	Auto pilot (Navigasi)		Alat pilot error , membutuhkan teknisi untuk perbaikan alat tersebut
4.	Compass magnet		Compass magnet lambat tidak akurat dengan Haluan sejati

5.	Reflektor compass (magnet)		Compasseren untuk pengecekan dikarenakan selisi (Tidak toleransi) dengan haluan sejati
6.	Radio VHF DSC 1		Pengecekan Antena pemancar (suara dan jangkauan penangkap suara kurang keras/jelas)
7.	Kemudi manual dan Joy stick		Pengecekan fungsi kemudi manual dan joystick
8.	Fire Alarm		Pengecekan fungsi FA

9.	General Alarm		Pengecekan fungsi GA
10.	AC Split		Dilakukan servis AC anjungan , kamar kleder , ruang karantina , dan setiap kamar crew
11.	Internal phone		Anjungan , messroom , dan kamar mesin tidak berdering , dilakukan pengecekan oleh teknisi
12.	Lampu tiang must		1.Pengecekan kelistrikan setiap lampu pada tiang must 2.Dilakukan pergantian rumah lampu dan bohlm lampu baru

13.	Tiang antenna navigasi		Pergantian besudukan anthena navigasi VHF RX/TX berkarat dan keropos
14.	Lampu Navigasi (Buritan)		Tenisi untuk memperbaiki dan pengecekan kelistrikan
15.	Deck Haluan kapal		Dilakukan blasting dan pengecatan
16.	Windlass		Pengecekan kekuatan frame windlass , hand brake, gear motor , dan pergantian kampas brake

17.	Capstan buritan		Pengecekan kekuatan capstan (tenaga nya kurang)
18.	Rantai jangkar kanan		Pengecekan swivel kenter segel
19.	Rantai jangkar kiri dan kanan		Menggelar dan inspeksi rantai jangkar kiri dan kanan di lantai galangan , membersihkan , dilakukan pengecekan , serta penandaan segel rantai kir dan kanan
20.	Roller fairlead		Roller fairlead Haluan dan buritan , dilakukan pembersihan korosi , pergantian pelumas (griss) Haluan = 8 Buritan = 5


21.	Gangway kanan		1.Repair gangway (sesuai dengan Tingkat keselamatan) 2.Pergantian bagian yang korosi dan pemasangan Handrails (pegangan tangan)
22.	Gangway kiri		1.Repair gangway (sesuai dengan Tingkat keselamatan) 2.Pergantian bagian yang korosi dan pemasangan Handrails (pegangan tangan)
23.	Wire gang way		Dilakukan pergantian Wire
24.	Tangga pandu		Pengadaan baru

25.	Blower Haluan , Blower Deck C , Blower Deck D , Blower Buritan	 	1.Pergantian rumah Listrik blower dan dudukannya di karenakan korosi 2.Dilakukan pengecekan kelistrikan Total = Deck B 7 Buah Deck C 10 Buah Deck D 9 Buah
26.	Crane		Pngecatan ulang dan pergantian wire
27.	Baut Crane		Pergantian Baut-baut crane karena ada yang patah akibat korosi (berkarat)

28.	TOA haluan		Pergantianudukan dan pengecekan kelistrikan
29.	Hawse pipe (Air jangkar)		Pergantian bagian yang korosi dan pengecekan kedap (valve) pipa
30.	Pipa ventilasi tangki		Korosi , dilakukan perbaikan Total 15 pipa
31.	Wire sekoci kanan dan kiri		Pergantian wire sekoci baru kanan dan kiri

32.	Sekoci (lifeboat)		1.Pengecetan Dewi-dewi sekoci kanan dan kiri 2.Dilakukan pengecetan ulang sekoci kanan dan kiri 3.Pemasangan lifeline sekoci kanan dan kiri 4. Pergantian wire kecil kanan dan kiri 5.Battrey skoci
33.	Lasingan sekoci kanan dan kiri		Pergantian semua alat lashing sekoci kanan dan kiri serta wire lashing , Turnbuckle (jarum keras) di karenakan korosi (berkarat)
34.	Ralling post steel (Tiang besi)		Pergantian baru tiang besi dan wire area sekoci kiri dan kanan karena patah dan korosi Total 10 tiang besi

35.	Lantai top deck		Dilakukan pengecatan lantai
36.	Lantai deck C		Pengecekan ulang lantai deck C
37.	Lantai deck D		Pengecatan ulang lantai deck D
38.	Pengecatan (Atap buritan)		Di lakukan pengecatan atap buritan (Deck B)

39.	Lantai Buritan		Dilakukan blasting dan pengecatan ulang lantai buritan (Deck B)
40.	Jendela Kamar Kleder		Dilakukan perbaikan / pergantian jendela karena patah/rusak
41.	Lampu penerangan deck D buritan (Kanan)		1.Pergantian lampu baru , dudukan , serta (sisi kanan), rusak dan patah akibat korosi 2.Serta pengecekan kelistrikan (sisi kanan)
42.	Lampu penerangan deck D buritan (kiri)		1.Pergantian lampu baru , dudukan , serta (sisi kiri), rusak dan patah akibat korosi 2.Serta pengecekan kelistrikan(sisi kiri)


43.	Lampu flood lightgel C		Pergantianudukan lampu sebelah kanan dikarenakan patah akibat korosi
44.	Fire Box Pemadam		Pergantian fire box baru dikarenakan rusak Haluan = 1 Box Rusak Deck B = 2 Box Rusak Deck A = 2 Box Rusak Double Bottom=1 Box Rusak
45.	Pipa Pemadam		Pergantian gelangan pipa pemadam yang los dan berkarat perlu pergantian gelangan baru
46.	Selang pemadam kebakaran		Pergantian baru karena Sebagian bocor dan hilang Total = 6 Selang hilang Bocor = 1 Buah

47.	Nozzle		Pergantian Baru / maintenance 8 Buah
48.	Dapra lambung kapal		Pergantian kupingan dan dapra baru lambung kanan dan kiri kapal Total 12 Buah
49.	Pintu kamar mandi kleder kiri dan kanan		1. Pergantian ventilasi pintu dikarenakan rusak 2. Pergantian kunci pintu kamar mandi
50.	Kamar mandi deck A		1. Pergantian ventilasi pintu kamar mandi kanan dan kiri dikarenakan rusak 2. Pergantian kunci pintu baru

51.	Matras Kamar Kleder		1. Pergantian matras baru dikarenakan rusak 2. Penambahan bantal 12 pcs
52.	Atap Deck B		Dilakukan pengecatan
53.	Atap Deck C		Dilakukan pengecatan

54.	Kandang		Dilakukan pengecatan besi kandang deck C deck B dan deck A
55.	Lampu TL Kandang		1. Cover lampu rusak 2. Pergantian lampu TL, fitting, travo, dan starter deck A, B, C, dan DB
56.	Lampu TL Deck A dan Chanloker		Lampu TL area ruang cargo deck A (depan) dan chan locker Dilakukan pengecekan listrik dikarenakan mati Lampu Palka Palka double bottom Chanlocker

57.	Smoke Detector		Pembersihan dan pengecekan fungsi smoke detector
58.	Springkel kandang		Maintenance dan perbaikan sprinkle yang rusak/korosi
59.	Pintu muat kandang		Pergantian besi akibat korosi Total 4 buah
60.	CCTV		Dilakukan pengecekan unit dan kelistrikan Total= 9 Kamera CCTV Mati

61.	Kran air minum sapi		1. Pergantian kran baru setiap kandang
62.	Got pembuangan kandang Deck C Dan B		Dilakukan pengecekan dan pembongkaran pipa pembuangan kandang di karenakan buntu
63.	Got pembuangan kandang Deck A		Dilakukan pengecekan dan pembongkaran pipa pembuangan kandang di karenakan buntu
64.	Got pembuangan kandang Deck Double bottom		Dilakukan pengecekan dan pembongkaran pipa pembuangan kandang di karenakan buntu

65.	Tangki Ballast		Di lakukan cleaning tangki ballast Total 6 tangki
66.	Tangki air tawar		Dilakukan cleaning tangki air tawar Total 6 tangki
67.	Valve pipa air tawar		Dilakukan pengecekan terhadap semua valve pipa yang tidak kedap Tangki 3S
68.	MOB		Pergantian baru 1 buah dikarenakan expired

69.	TWOWAY radio		Pergantian battrey baru dikarenakan rusak Total 3 Buah
70.	Lifebuoy		Pergantian baru dikarenakan rusak atau pecah bagian luarnya dan tali yang telah usang Total 14 buah
71.	Dudukan lifebuoy		Pergantian besi baru dikarenakan rusak patah dan berkarat Total 8 Buah Deck D 2 Buah Deck C
72.	SART		Pergantian baru dikarenakan tahun ini expired (Sept 2026)

73.	EPRIB		Pergantian baru dikarenakan tahun ini expired (Sept 2026)
74.	Liferaft		Pergantian baru dikarenakan tahun ini expired (Sept 2026)
75.	Apar	 	Pergantian baru dikarenakan tahun ini expired (Sept 2026) 1. Karbondioksida (3 buah) 2. Powder 9L (10 buah) 3. Foam 9L (21 buah) 4. Foam 45L (1 buah)

